

質 疑 応 答 回 答 書

名称：高槻市立若松小学校校舎改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	A-8	図面の記載ではアスベスト含有範囲に屋外階段が含まれていますが、天井及び段裏に関して別途記載がない為当該箇所はアスベスト不含有ということでしょうか。ご教示願います。	含有しています。