

VII 給水装置工事申込及び修繕工事

1 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区分 \ 年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
支 管	123	150	147	141	143
引 込	4	13	10	13	8
新 設	603	912	914	684	868
増 設	738	776	805	882	891
改 造	615	639	791	1,154	770
仮 設	4	5	7	4	3
撤 去	170	141	141	219	216
計	2,257	2,636	2,815	3,097	2,899

2 受水槽容量別設置状況

(単位:件)

区分 \ 年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
10 m ³ 以下のもの	791	779	770	760	753
10 m ³ を超えるもの	362	356	351	344	337
計	1,153	1,135	1,121	1,104	1,090

3 量水器

(1) 量水器設置状況

口径	設置数(個)	構成比(%)	口径	設置数(個)	構成比(%)
13mm	21,606	13.60	75mm	122	0.08
20mm	129,708	81.66	100mm	35	0.02
25mm	5,875	3.70	150mm	10	0.01
30mm	429	0.27	200mm	2	0.00
40mm	601	0.38	250mm	1	0.00
50mm	452	0.28	計	158,841	100.00

※表中の構成比については、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

(2) 量水器取替状況(口径別)

(単位:件)

口径 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
委 託	13mm	4,042	3,031	4,197	2,346	2,503
	20mm	17,819	17,103	17,014	15,379	17,075
	25mm	736	900	816	806	667
	30mm	41	106	19	57	58
	40mm	63	92	28	86	95
	50mm	28	51	24	63	65
	75mm	10	13	9	16	11
	100mm	2	5	6	1	7
	150mm	2	1	2	0	1
	200mm以上	0	0	0	1	1
	小計	22,743	21,302	22,115	18,755	20,483
直 営	13mm	43	35	9	28	2
	20mm	94	74	25	52	13
	25mm	14	8	1	9	17
	30mm	2	2	0	1	3
	40mm	0	1	2	2	0
	50mm	0	0	0	0	0
	75mm	0	0	0	0	0
	100mm	0	0	0	0	0
	150mm	0	0	0	0	0
	200mm以上	0	0	0	0	0
	小計	153	120	37	92	35
合 計	13mm	4,085	3,066	4,206	2,374	2,505
	20mm	17,913	17,177	17,039	15,431	17,088
	25mm	750	908	817	815	684
	30mm	43	108	19	58	61
	40mm	63	93	30	88	95
	50mm	28	51	24	63	65
	75mm	10	13	9	16	11
	100mm	2	5	6	1	7
	150mm	2	1	2	0	1
	200mm以上	0	0	0	1	1
	合計	22,896	21,422	22,152	18,847	20,518

(3) 量水器取替状況(原因別)

(単位:件)

原因 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
回 転 不 能		15	21	13	24	12
検 定 失 効		22,845	21,369	22,122	18,815	20,473
破 損		5	2	1	1	1
埋 没 ・ 水 没		0	0	0	0	0
逆 回 転		0	0	0	0	0
不 在 ・ その他		31	5	1	7	24
通 過 水 量		0	25	15	0	8
計		22,896	21,422	22,152	18,847	20,518

4 漏水調査

区分 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
漏水調査	距離 (m)	206,000	179,000	176,000	164,000	449,000
	防止水量 (m ³ /年)	335,070	133,765	324,733	313,258	562,339

※ 漏水調査の修繕件数については、「6 修繕工事状況」を参照のこと。

5 にごり水等の状況

(単位:件)

区分 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
にごり水		12	15	18	20	26
出水不良		15	17	32	40	22
異物混入		18	12	6	15	8
その他		9	5	9	16	18
計		54	49	65	91	74
放水量 (m ³)		56	153	146	300	497

6 修繕工事状況

(1) 修繕 (全体)

(単位:件)

種別 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
漏水	導送配水管	31	11	24	15	18
	給水管	531	444	489	555	610
	小計	562	455	513	570	628
漏水以外		277	339	287	377	208
計		839	794	800	947	836

(2) 導送配水管の漏水修繕

(単位:件)

種別 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
管類	鋳鉄管	3 (0)	3 (0)	1 (0)	2 (0)	1 (0)
	鋼管	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	4 (1)
	ビニル管	25 (1)	6 (1)	20 (1)	8 (0)	9 (0)
	ポリエチレン管	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他弁類等		3 (1)	2 (0)	2 (0)	3 (0)	4 (2)
計		31 (2)	11 (0)	24 (1)	15 (0)	18 (3)

()内の数字は、うち漏水調査による件数

(3) 給水管の漏水修繕

(単位:件)

種別 \ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
管類	鋳鉄管	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	鋼管	0 (0)	2 (0)	3 (0)	2 (0)	4 (2)
	ビニル管	11 (1)	10 (0)	18 (1)	17 (1)	13 (1)
	ポリエチレン一層管	388 (126)	330 (45)	378 (136)	376 (84)	437 (158)
	ポリエチレン二層管	7 (2)	7 (0)	8 (0)	6 (2)	8 (0)
	鉛管	5 (2)	7 (1)	11 (1)	9 (2)	5 (1)
その他器具類等		120 (27)	88 (14)	71 (18)	145 (19)	143 (31)
計		531 (158)	444 (60)	489 (156)	555 (108)	610 (193)

()内の数字は、うち漏水調査による件数