



# 令和8年度高槻市街路樹健全度調査業務委託 位置図



## 【数量】

### 【外観診断】

幹周60cm未満	185本
幹周60cm以上120cm未満	410本
幹周120cm以上240cm未満	23本

### 【機器診断】

幹周90cm未満	104本
幹周90cm以上180cm未満	21本
幹周180cm以上	1本

### 【ナンバープレート設置】

519本

## 凡例

街路樹診断業務対象路線